

**БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»  
(БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ)**

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель

объединенной первичной  
профсоюзной организации

Т.Л. Микова



«10 января 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

Бирского филиала УУНиТ

В.В. Ганеев



В.В. Ганеев

«01 февраля 2023 г.

**ИОТ № 053**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПРИ РАБОТЕ В ЛАБОРАТОРИИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ  
И 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ**

**Бирск 2023 г.**

## **1. Общие требования охраны труда**

1.1. Данная инструкция по охране труда составлена для обучающихся Бирского филиала УУНиТ (далее - филиал) при работе в лаборатории образовательной робототехники и 3D-моделирования (далее – лаборатория) и используется для обеспечения безопасного выполнения работ при проведении лабораторных занятий с целью предупреждения случаев травмирования обучающихся в лаборатории.

1.2. К работе в лаборатории под руководством преподавателя допускаются обучающиеся, которые изучили инструкцию по охране труда при работе в лаборатории, прошли инструктаж по охране труда и безопасным методам работы и не имеют противопоказаний по состоянию здоровья. Проведение инструктажа по охране труда оформляется в журнале регистрации инструктажей обучающихся.

1.3. Обучающиеся в лаборатории должны соблюдать правила поведения, охраны труда и техники безопасности, расписание учебных занятий.

1.4. При работе в лаборатории на фрезерном станке с ЧПУ, точильном круге должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, защитные очки.

1.5. При работе в лаборатории на обучающихся могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:

**физические:**

- режущие и колющие предметы;
- термические ожоги;
- опасность травмирования рук при работе с роботом и инструментами;
- опасность травмирования ног при падении робота и инструментов во время переноски;
- отлетающие части робота;
- электрический ток;
- лазерные лучи;

**химические:**

- паяльный дым;
- дым от резки материала лазерным лучом;
- испарения растворителей;
- газы, выделяемые 3D-принтерами при печати;

**психологические:**

- чрезмерное напряжение внимания;
- усиленная нагрузка на зрение;

1.6. Несчастные случаи во время работы в лаборатории могут произойти в случае:

- неисправности и нецелостности всех рабочих элементов роботов;
- нарушении техники безопасности при работе со станками и 3D-принтерами;
- неисправности элементов крепления, электропроводки, переключателей, розеток, при помощи которых блоки питания роботов и установок включаются в сеть;
- неисправности электрооборудования, в частности - заземления, зануления;
- беспорядка на рабочем месте.

## **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Разместить инструмент и расходные материалы в инструментальный шкаф или ящик;
- 2.2. Произвести сборку и настройку оборудования;
- 2.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:
- 2.4. Убедиться в исправности и целостности всех рабочих элементов робота, элементов крепления, электропроводки, переключателей, розеток, при помощи которых блоки питания робота включаются в сеть, наличии заземления.
- 2.5. Убедиться, что робот установлен на блокирующей подставке и не касается колесами поверхности стола.
- 2.6. Убедиться в исправности и правильности подключения автономных источников питания робота (аккумуляторных батарей).
- 2.7. При работе на лазерном станке включить вытяжку.

## **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других обучающихся;
- 3.2. Соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- 3.3. Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- 3.4. Рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;
- 3.5. Выполнять работу в лаборатории только исправным инструментом;
- 3.6. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение работы и сообщить об этом преподавателю.
- 3.7. Запрещается касаться руками движущихся элементов робота и дополнительного навесного оборудования во время работы робота.
- 3.8. Запрещается проводить очистку, обслуживание, ремонт и механическую настройку элементов робота и дополнительного навесного оборудования во включенном состоянии и при подключенном к нему зарядном устройстве.
- 3.9. Запрещается программировать и тестировать робота на рабочем столе без размещения его на подставке, позволяющей избежать контакт колёс и гусениц с поверхностью рабочего стола.
- 3.10. Включайте и выключайте 3D–принтер и станки с ЧПУ только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки.
- 3.11. Катушка с пластиком устанавливается так, чтобы ее перекос и задержки в подаче нити были исключены.
- 3.12. Запрещается снимать защитные устройства с оборудования и работать без них, а также трогать нагретый экструдер и столик. Рекомендуемая температура стола для снятия изделия – 30° С.
- 3.13. Не допускать к 3D–принтеру и станкам с ЧПУ посторонних лиц, которые не участвуют в работе.
- 3.14 Перемещать и переносить 3D–принтер во время печати.
- 3.15. При работе на лазерном станке запрещается располагать глаза, руки и другие части тела на пути лазерного луча
- 3.16. При работе на фрезерном станке с ЧПУ запрещается касаться включенного шпинделя.

3.17. При работе на фрезерном станке с ЧПУ, точильном круге – необходимо использовать защитные очки.

#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.**

4.1. При внезапном отключении электричества отключить все включенные ранее приборы из сети питания.

4.2. При возникновении неисправности в станках, 3D-принтерах и других приборах прекратить работу, при возможности – выключить данные приборы, сообщить преподавателю. Без разрешения преподавателя к работе не приступать.

4.3. При возгорании электрооборудования сообщить преподавателю и приступить к тушению очага возгорания огнетушителем с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

4.4. В случае возникновения аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья остальных обучающихся отключить используемое оборудование, покинуть опасную зону и сообщить об опасности преподавателю.

4.5. При получении обучающимся травмы сообщить об этом преподавателю. Преподаватель в свою очередь оказывает первую помощь пострадавшему, отправляет обучающегося в медицинское учреждение и сообщает о случившемся администрации филиала.

4.6. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно остановить работу и сообщить о случившемся преподавателю.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Отключить 3D-принтеры и станки от электросети, для чего необходимо отключить тумблер на задней части, а потом вытащить штепсельную вилку из розетки. При работе на лазерном станке – отключить вытяжку.

5.2. Убрать рабочее место. Обрезки пластика и брак убрать в отдельный пакет для переработки.

5.3. Аккуратно сложить инструмент в отведенное место.

5.4. Привести в порядок свое рабочее место, индивидуальные средства защиты.

5.5. Сообщить обо всех неисправностях и недостатках, обнаруженных во время работы преподавателю.

5.6. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.7. Проветрить помещение лаборатории.

Разработал:  
Преподаватель

А.Ю. Воробьев

Согласовал:  
Ведущий инженер по ОТ И ТБ

Ю.Н. Мехтиева