

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»  
(БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ)

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель

Объединенной первичной  
профсоюзной организации

Т.Л. Микова



«10 » февраля 2023 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор

Бирского филиала УУНиТ

Л.Б. В.В. Ганеев

«10 » февраля 2023 г.

**ИОТ № 039**

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ПРИ РАБОТЕ С МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧЬЮ**

**Бирск 2023 г.**

## **1. Общие требования безопасности**

- 1.1. К самостоятельной работе с муфельной электропечью допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
  - ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;
  - отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;
  - поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса муфельной электропечи.
- 1.4. При работе с муфельной электропечью должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые, защитные очки.
- 1.5. В помещении для работы с муфельной электропечью должна быть медицинская аптечка.
- 1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для работы с муфельной электропечью должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком с песком.  
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учебному мастеру (непосредственному руководителю), который сообщает об этом администрации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учебному мастеру (непосредственному руководителю).
- 1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
- 2.2. Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с рабочего места вселившее.
- 2.3. Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с корпусом муфельной электропечи.
- 2.4. Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее работу.
- 2.5. Включить вытяжную вентиляцию.

## **3. Требования безопасности во время работы**

- 3.1. Не заполнять ковш (тигель) доверху металлом или другим обрабатываемым веществом.
- 3.2. При контроле плавления металла или прокаливания в печи пользоваться специальными очками или смотровым стеклом.
- 3.3. При вынимании ковша (тигеля) из печи стоять на безопасном расстоянии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным металлом осторожно, нерасплескивая жидкий металл.

- 3.4. Стоять возможно дальше от заливаемой или только что запитой расплавленным металлом формы.
- 3.5. Не допускать ударов по ковшу (тигелю) с расплавленным металлом.
- 3.6. Не оставлять металл на дне ковша (тигеля), не ставить ковш (тигель) на сырое место.
- 3.7. Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми счищалками.
- 3.8. Не вводить в ковш (тигель) с расплавленными материалами холодные материалы.
- 3.9. Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

- 4.1. При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания устранить возникшую неисправность.
- 4.2. В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации академии и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
- 4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.
- 4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

- 5.1. Отключить муфельную электропечь от сети, и после ее остывания привести в порядок рабочее место.
- 5.2. Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
- 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Ответственный за электрохозяйство  
Инженер-энергетик

Учебный мастер

Ф.А. Талипов

А.Ф. Карамов

Согласовал:

Ведущий инженер по ОТ И ТБ

Ю.Н. Мехтиева