

**БИРСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ)**

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Объединенной первичной
профсоюзной организации

Т.Л. Микова

«*01*» *февраля* 2023 г.




УТВЕРЖДАЮ

Директор

Бирского филиала УУНиТ

В.В. Ганеев

«*01*» *февраля* 2023 г.



ИОТ № 046

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ПРИ РАБОТЕ НА КРОМКООБЛИЦОВОМ
СТАНКЕ**

Бирск 2023 г.

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам на кромкооблицовочном станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам на кромкооблицовочном станке под руководством преподавателя, мастера допускаются обучающиеся в возрасте не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении работ на кромкооблицовочном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- ожоги горячим клеем или брызгами горячего клея;
- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с клеевыми растворами;
- поражение электрическим током при неисправности станка.

1.4. При выполнении работ на кромкооблицовочном станке должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5. В помещении для работы на кромкооблицовочном станке должна быть медаптечка.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на кромкооблицовочном станке должен быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, мастеру, который сообщает об этом администрации.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и станка.

2.3. Проверить надежность заземления станка.

2.4. Производить замену и настройку инструмента только при полностью выключенном станке.

2.5. Проверить, чтобы крышки распределительных коробок были закрыты, а уплотнения не имели повреждений.

2.6. Запрещается обрабатывать на станке заготовки с размерами и отклонениями формы, превышающими величины, изложенные в руководстве по эксплуатации станка.

2.7. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Осторожно обращаться со станком, не ударять по нему какими-либо предметами.

3.2. Не брать и не передавать через работающие механизмы какие-либо предметы.

3.3. Не производить во время работы станка подтягивание винтов, болтов, гаек и других деталей.

3.4. Во избежание ожогов не дотрагиваться до основной клеевой емкости во время работы станка.

3.5. Во избежание удара электротоком не прикасаться к нижней части нагревательной трубки после включения напряжения.

3.6. Не допускается очистка клеящего ролика во время вращения двигателя подачи кромкооблицовочного материала.

3.6. Не оставлять без присмотра работающий станок.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности станка немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю, мастеру, отключив, при этом, станок от сети.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при

отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить станок от сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Разработал:

Ответственный за электрохозяйство

Инженер-энергетик

Учебный мастер

Согласовал:

Ведущий инженер по ОТ И ТБ



Ф.А. Талипов

А.Ф. Карамов



Ю.Н. Мехтиева